

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ  
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ  
«РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПОЛИКЛИНИКА»  
(АУЗ РА «РСП »)  
649000, г.Горно-Алтайск,  
Социалистическая ул., д. 19  
Тел. 8(388-22) 2-11-89, факс 2-70-26  
E-mail: guz.rsp@mail.ru



АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫҢ  
СУ-КАДЫК КОРЫЫР МИНИСТЕРСТВОЗЫ  
АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫҢ  
СУ-КАДЫК КОРЫЫР ТАҢЫНАН ТӨЗӨМ  
«РЕСПУБЛИКАНЫҢ СТОМАТОЛОГИЯЛЫК  
ПОЛИКЛИНИКАЗЫ»  
649000, Горно-Алтайск кала,  
Социалистическийдин ороомы, т. 19  
Тел. 8(388-22) 2-11-89, факс 2-70-26  
E-mail: guz.rsp@mail.ru

16 апреля 2019г. № 207  
на № 2426 от 11.04.2019г.

Министерство здравоохранения  
Республики Алтай  
И.о. министра Мунатовой В.Ю.

### О представлении информации

На Ваш запрос представляем информацию о государственной программе «Доступная среда», согласно приложению.

Приложение:

1. Приложение №1 на 1 л. в 1 экз
2. Копия Паспорта доступности АУЗ РА «Республиканская стоматологическая поликлиника» - на 25 л. в 1 экз.;
3. Фотоотчет о реализации государственной программы «Доступная среда» – на 10 л. в 1 экз.

Главный врач

А.А. Пономаренко

Наименование объекта	АУЗ РА «Республиканская стоматологическая поликлиника»
Адрес	649000, РА, г. Горно-Алтайск, улица Социалистическая, №19
Телефон	Тел.: 8(38822) 2-11-89; факс: 2-70-26
Сайт	rsp.med04.ru
Виды услуг	Медицинские (стоматология)
<b>Доступность объекта</b>	
Для людей с нарушениями зрения	Да
Для людей с нарушениями слуха	Да
Для людей, передвигающихся на креслах-колясках	Да
Для людей, с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Да
Для людей, с умственными нарушениями	Да
Путь следования к объекту пассажирским транспортом	да
Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	300 м.
Время движения (пешком), мин	5 мин.
Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути	Да
Наличие перекрёстков	Регулируемый / с таймером
<b>Прочие данные объекта</b>	
№ Паспорта доступности	№1
Плановая мощность (количество обслуживаемых в день)	478
Форма оказания услуг	На объекте
Перепады высоты на пути (описание)	нету
Размещение объекта	Отдельно стоящее здание
Этажность (на каком этаже находится)	4 этажное здание (на 1 этаже кабинет №10)
Площадь, кв.м	
Год постройки здания	1904г.
Год последнего капитального ремонта	2011г.
Дата планового ремонта - текущего (с учетом требования доступности объекта)	2016г.
Дата планового ремонта - капитального (с учетом требования доступности объекта)	2018г.
Наименование организации расположенной на объекте	АУЗ РА «РСП»
Основание для пользования объектом	Оперативное управление
Юридический адрес организации	649000, РА, г. Горно-Алтайск, улица Социалистическая, №19
Форма собственности	Государственная
Территориальная принадлежность	Региональная
Вышестоящая организация	Министерство Здравоохранения Республики Алтай
Адрес вышестоящей организации, телефон	Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический д.54
Участие в исполнении ИПР инвалида	Да
Фото	Прилагается

Российская Федерация  
Республика Алтай

# ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)



**Отчет о проведенном обследовании объекта:**

**Автономное учреждение здравоохранения Республики Алтай  
«Республиканская стоматологическая поликлиника»**

**Адрес: г. Горно-Алтайск, ул. Социалистическая, 19**

г. Горно-Алтайск  
2016 год

## 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Автономное учреждение здравоохранения Республики Алтай «Республиканская стоматологическая поликлиника»
- 1.2. Адрес объекта: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Социалистическая, 19
- 1.3. Цель обследования: Формирование рекомендаций, направленных на повышение уровня доступности объекта. Формирование программы адаптации объекта.
- 1.4. Дата проведения обследования: 26.05.2016 год.
- 1.5. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание: здание 4 этажа, 1857,6 кв.м. соединяющее теплым переходом вторым зданием 2 этажа, 276,9 кв. м.
  - наличие прилегающего земельного участка: 2441 кв.м.
- 1.6. Год постройки здания:
  - 1904 г.;
  - последнего капитального ремонта 2011 г.;
- 1.7. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего май 2016 г.

## Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Автономное учреждение здравоохранения Республики Алтай «Республиканская стоматологическая поликлиника», АУЗ РА «РСП».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Социалистическая, 19
- 1.8. Основание для пользования объектом : оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная,
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная,
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство Здравоохранения Республики Алтай
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, Республик Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический д.54

## II. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: здравоохранение
- 2.2 Виды оказываемых услуг: медицинские услуги  
Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 478 человек в смену
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида да

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом** (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобус: №, № 1,2,6,101,102,105 до остановки «Старый центр»;; наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 300 м.;

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да,

3.2.4 Перекрестки: регулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет;

Доступ для инвалидов на коляске - есть

### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (выходы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том, числе пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

### 4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР
2	Вход (выходы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Индив. решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	ПСД
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8.	<b>Все зоны и участки</b>	ТР

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

### 4.2 Период проведения работ с 02.03.2016 по 02.03.2018г

В рамках исполнения: паспорт доступности: «текущий ремонт, реконструкция и другие организационные мероприятия»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

Доступно всем инвалидам и МГН

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии (наименование Комиссии по координации деятельности доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сферепроектирования и строительства, охраны памятников другое-указать)

4.4.3. техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6 другое

## 5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (выходов) в здание                | на <u>2</u> л. |
| 3. Пути движения в здании                  | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на <u>1</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |
- Результаты фотофиксации на объекте
- на 10 л.

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано \_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Руководитель рабочей группы \_\_\_\_\_ Г.Б. Барсукова  
Члены рабочей группы \_\_\_\_\_

1. Зам. министра Рошилкин Н.Н.
2. Инженер по ОТ и ТБ Каланакова И.В.
3. Юрисконсульт Тайтакова О.В.
4. Зам. гл. по экономическим вопросам Тысова Н.С.


В том числе  
представители общественных  
организаций инвалидов \_\_\_\_\_

представители организации,  
расположенной на объекте  
главный врач \_\_\_\_\_

Управленческое решение согласовано  
Комиссией (название) \_\_\_\_\_

А.М. Белекова

2016г (протокол № \_\_\_\_\_)





I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

АУЗ РА «Республиканская стоматологическая поликлиника»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть		1	Отсутствует информация об объекте	все	Оборудовать доступными элементами информации об объекте п. 3.11	Орг
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть		2	Отсутствие почтового ящика		Установить почтовый ящик на стене здания п. 3.4	Орг
					Отсутствие бордюра по краям пешеходных путей	все	Сделать бордюры по краям пешеходных путей (высота не менее 0,05м.) п. 3.4	ТР
					Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей	К, О, С С	Сделать тактильные средства на покрытии пешеходных путей: не менее, чем за 0,8м до объекта информации (начало опасного участка, изменение направления движения, вход) п. 3.6	ТР

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ		№1 №2 №3 №4 №5 №6 №9 №10	ТР Орг

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения с ТСР; технические решения невозможны -

Комментарий к заключению:

**I Результаты обследований:  
2. Входа (входов) в здание**

АУЗ РА «Республиканская стоматологическая поликлиника»  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть		6,7	Отсутствует дополнительные поручни	С,Г,У,О	Сделать дополнительные поручни (при ширине марша 2,5м и более) п.3.14	ТР
2.2	Пандус (наружный)	Есть		8	Нет навеса	К,О,С	Оборудовать навесом п. 5.1.3	ТР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть		7,8, 11	Нет навеса	все	Оборудовать навесом п. 5.1.3	ТР
2.4	Дверь (входная)	Есть		6,7, 8,9, 10	Нет замечаний	все	-	-
2.5	Тамбур	Есть		11	Устранить перепады высот при входе и выходе из тамбура	все	Устранить перепады высот в тамбуре п. 5.1.7	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				-		-	

**II Заключение по зоне:**

	<b>Состояние</b>	<b>Приложение</b>	<b>Рекомендации</b>
--	------------------	-------------------	---------------------

Наименование структурно-функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Вход в здание	ДЧ-И (К,О,С) ДУ (Г,У)		№6- №12	ТР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

№	№ фото	№ на плане	доступности*	по адаптации (вид работы)**
1	0, 9, 1, 7		ДЧ-И (К, О, С)	ТР
2	3, 6, 3		ДУ (Г, У)	ТР
3	6, 6		ДУ (Г, У)	ТР
4	6, 6		ДУ (Г, У)	ТР
5	6, 6		ДУ (Г, У)	ТР
6	6, 6		ДУ (Г, У)	ТР
7	6, 6		ДУ (Г, У)	ТР
8	6, 6		ДУ (Г, У)	ТР
9	6, 6		ДУ (Г, У)	ТР
10	6, 6		ДУ (Г, У)	ТР
11	6, 6		ДУ (Г, У)	ТР
12	6, 6		ДУ (Г, У)	ТР
13	6, 6		ДУ (Г, У)	ТР
14	6, 6		ДУ (Г, У)	ТР
15	6, 6		ДУ (Г, У)	ТР
16	6, 6		ДУ (Г, У)	ТР
17	6, 6		ДУ (Г, У)	ТР
18	6, 6		ДУ (Г, У)	ТР
19	6, 6		ДУ (Г, У)	ТР
20	6, 6		ДУ (Г, У)	ТР
21	6, 6		ДУ (Г, У)	ТР
22	6, 6		ДУ (Г, У)	ТР
23	6, 6		ДУ (Г, У)	ТР
24	6, 6		ДУ (Г, У)	ТР
25	6, 6		ДУ (Г, У)	ТР
26	6, 6		ДУ (Г, У)	ТР
27	6, 6		ДУ (Г, У)	ТР
28	6, 6		ДУ (Г, У)	ТР
29	6, 6		ДУ (Г, У)	ТР
30	6, 6		ДУ (Г, У)	ТР
31	6, 6		ДУ (Г, У)	ТР
32	6, 6		ДУ (Г, У)	ТР
33	6, 6		ДУ (Г, У)	ТР
34	6, 6		ДУ (Г, У)	ТР
35	6, 6		ДУ (Г, У)	ТР
36	6, 6		ДУ (Г, У)	ТР
37	6, 6		ДУ (Г, У)	ТР
38	6, 6		ДУ (Г, У)	ТР
39	6, 6		ДУ (Г, У)	ТР
40	6, 6		ДУ (Г, У)	ТР
41	6, 6		ДУ (Г, У)	ТР
42	6, 6		ДУ (Г, У)	ТР
43	6, 6		ДУ (Г, У)	ТР
44	6, 6		ДУ (Г, У)	ТР
45	6, 6		ДУ (Г, У)	ТР
46	6, 6		ДУ (Г, У)	ТР
47	6, 6		ДУ (Г, У)	ТР
48	6, 6		ДУ (Г, У)	ТР
49	6, 6		ДУ (Г, У)	ТР
50	6, 6		ДУ (Г, У)	ТР

Содержание таблицы № 1

№	№ фото	№ на плане	доступности*	по адаптации (вид работы)**
1	0, 9, 1, 7		ДЧ-И (К, О, С)	ТР

**I Результаты обследования:**  
**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

АУЗ РА «Республиканская стоматологическая поликлиника»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть		13, 15	Замечаний нет	все	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	Нет			-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет			-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет			-	-	-	-
3.5	Дверь	Есть		11, 12, 14	Замечаний нет	все	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть		10, 12	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				-	-	-	-

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-В		№12 №13 №16	ОРГ

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: На первом этаже организован специальный кабинет для предоставления медицинских услуг всех категорий инвалидов

(кабинет №10)

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

АУЗ РА «Республиканская стоматологическая поликлиника»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	№14	Нет индукционной панели	Г	Приобрести индукционную панель п. 7.3.3	Орг, ТСР

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДУ		№15	Орг, ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Установить индукционную панель в кабинете

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

АУЗ РА «Республиканская стоматологическая поликлиника»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание		Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	18		- отсутствие туалета для нестационарных клиентов и посетителей; - нет оборудованных санитарно-гигиенических помещений для МГН; - отсутствие кнопки вызова персонала.	Все	- необходимо обустроить универсальные кабины и раковины с поручнями в каждой комнате для посетителей-инвалидов. СанПин 5.3.	КР
5.2	Душевая/ ванная комната	Нет					-	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет					-	
	ОБЩИЕ требования к зоне						-	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	



Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		КР, Орг, ТСР
-----------------------------------	-----	--	--------------

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

**АУЗ РА «Республиканская стоматологическая поликлиника»**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть			Отсутствует информационные стенды при входе на территорию, при входе в здание и на пути движения по коридору	Оформить информационные стенды п.7.3.3 СП	ТСР
6.2	Акустические средства	Есть			Отсутствует универсальная кнопка вызова персонала	Приобрести универсальную кнопку вызова персонала п. 7.3.3 СП	ОРГ
6.3	Тактильные средства	Нет			Отсутствует тактильная плитка	Выложить тактильную плитку по пути движения в коридоре до кабинета п.7.3.3 СП	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				-	-	

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ		№16,17	Орг, ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

## Фото-фиксация:

Фото 1. Вход (входы) на территорию.



Фото 2. Вход (входы) на территорию.

Путь (пути) движения на территории.



Фото 16. Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности).

Зальная форма обслуживания.




Фото 17. Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности).

Зальная форма обслуживания.



Фото 15. Коридор (зона ожидания).

Зальная форма обслуживания.



Фото 13. Коридор (зона ожидания).

Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)



Фото 14. Дверь.

Кабинетная форма обслуживания.



Фото 11. Дверь (внутри здания).



Фото 12. Дверь (внутри здания).





9. Дверь (входная). Кнопка вызова (наружная).



Фото 10. Дверь (внутри здания).



Фото 7. Лестница (наружная)  
Дверь (входная). Пандус (наружная).



Фото 8. Пандус (наружная).



Фото 5. Автостоянка и парковка.



Фото 6. Лестница (наружная)  
Дверь (входная). Пандус (наружная).



Фото 3. Путь (пути) движения на территорию.



Фото 4. Путь (пути) движения на территорию.

Зона отдыха. Главный вход (наружная).



9) Фотограф 16.04.19







ГЛАВНЫЙ  
ВРАЧ

ПРИЁМНАЯ

32

КАБИНЕТ №32  
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ



ИДЕТ ПРИЕМ  
НЕ ВХОДИТЬ

10

ВХОД  
ПО ПРОХОДНОМУ  
ИЛИ ЗАКРЫТО

Information board with several papers and notices pinned to it.





7







